

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Bilim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu					Kontrol Tedbirleri		
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK000001	4	Derslik	Pencere	Derslik pencerelerinin tam açılmayı durumunda çarpma ve düşme	Ölüm, Yaralama	3. Orta (Yılda Birkez kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Pencerelere, en fazla 15 cm açılabilircek şekilde aparatı takılmıştır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020
755692BRK000002	8	Koridor	Yangın Tipü	Yangın anında yangının kontrol altına alınmaması	Ölüm, Yanık, Yaralama	3. Orta (Yılda Birkez kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Söndürme cihazlarının standartlarda belirlenen hususlar doğrultusunda 6 ayda bir yerinde genel kontroller yapılır. Dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Ayrıca yerden yaklaşık 90 cm. yüksekliğe konulmalıdır. Periyodik bakımları geçen yangın tüplerinin periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	05/12/2022

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK000003	2	Koridor	Elektrik Panosu	Kaçak akım sigortaları	Elektrik çarpması, Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Koridorlardaki tavl panolarda herhangi bir kaçak akım durumunda sigortaları kesecek. 30 ma il (can kayımları engellenen) kaçak akım sigortaları ehil kişiler tarafından takılmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/12/2019
755692BRK000004	3	İdari Oda	Dolap	Dolap devrilmesi)(zeminle bağlantısı olan dolaplar)	Çiğim, Yaralama	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzlu Kayb)	16	İşveren	Tüm birimlerdeki dolaplar kesinlikle dıvana sabitlenmiştir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Berkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Değerlendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olaslık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK000005	3	Kanıtın-Kafeler ya	Dolap Üzerindeki Çişim	Cam	Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Kanıtın İşletmecisi	Kırık camlar değiştirilmiştir. Sabit olmayan dolaplar duvara sabitlenmiştir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020
755692BRK000006	3	Kanıtın-Kafeler ya	Yangın Tipi	Yangın tüpünün bulundurulmaması	Dişim, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Yangın tüpleri uygun niteliktedir ve personel yangın müdahale eğitimi almış. Yangın tüpünün periyodik bakımı yapılmıştır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	05/12/2022

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Değerlendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mezurat	Termin Süresi
75692BRK000007	1	Elektrik odası	Kaçak Akım Rölesi	Kaçak akım rölesi	Ölüm, Yanılama	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16			6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	11/01/2017
75692BRK000008	3	Elektrik odası	Elektrik Panosu	Elektrik panosu	Elektrik çarpması, Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	İşveren	Panoların üzerine yüksek voltaj, ölüm tehlikesi uyarı levhaları asılmıştır. Pano anahtarının bulunduğu personelin iletişim bilgilerinin yer aldığı levhalar asılmıştır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020

Mustafa C. Özgür
Okul Müdürü

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu					Kontrol Tedbirleri			Termin Süresi
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat		
755692BRK000009	3	İsı merkezi	Kazan	Kazan kullanım talimatları	Düsm, Patlama, Uzuv Kaybı, Yaratılma, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Kazanla ilgili talimatlar uygun yerlere asılmıştır. Ayrıca ateşleyicilik belgesi de asılmıştır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020	
755692BRK0000010	3	İsı merkezi	Doğalgaz	Doğalgaz uyarı levhasının olmaması	Maddi kayıp, Ölüm, Patlama	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Doğalgaz kullanım mekanlarında herkesin görebileceği yere doğalgaz ile ilgili olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılmıştır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020	

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK0000011	3	İsı merkezi	Yetersiz Müdahale	Ateşleme belgesi	Patlama, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Ateşleme (kaloriferçik) sertifikası bulunan personelin çalışması sağlanmıştır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020
755692BRK0000012	3	Genel	Acil Durum Planı	Yangın durumunda organizasyonun yapılmamış olması	Ölüm, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	İş yerinde Acil Durumlar Yönelimlik notriolarına uygun Acil Durum Organizasyonu ve görevler belirlenmiştir.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönelimlik	30/06/2020

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MALATYA
İLÇESİ: BATTALGAZI
KURUM ADI: Türkyem Ortaokulu

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tahlike	Tahlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu					Kontrol Tedbirleri		
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK0000013	3	Genel	Tahliye Planı	Tahliye planının olmaması ve tatbikatların yapılmaması	zedihem,Ölüm, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Kat tahliye planları yapılarak herkesin görebileceği yerlere asılmıştır. Acil çıkış yolları işaretlenmeli ve yılda bir kez acil durum tatbikatları yapılmıştır.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	26/02/2020
755692BRK0000014	4	Yangın Merdiveni	Korkuluklar	Yangın merdiveninin kullanılabilir olmaması, Kallarda korkuluk olmaması	Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Merdiven kapıları açık ve sürekli kullanılabilir durumdadır. Kapıların önünde çıkışı önleyecek malzeme bulunmamaktadır. Kapılar dışı doğru açılmaktadır. Kapılar açık durumdadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK0000015	1	Asansör	Periyodik Bakım	Tamir ve periyodik kontrollerin yapıldığı kayıt defterinin olmaması	Düzen, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Hafifçe bir Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15			Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği	11/01/2017
755692BRK0000016	1	Asansör	Periyodik Bakım	Periyodik kontrolün yapılmamış olması	Düzen, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15			Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği	11/01/2017

Mustafa ÖZGÜL
Okul Müdürü

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Bilim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK0000017	1	Asansör	Periyodik Bakım	Bilgi etiketlerinin asansörde yerleştirilmemiş olması	Ölüm, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16			Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği	11/01/2017
755692BRK0000018	3	Koridor	Elektrik Panosu	Elektrik panolarının üzerinde uyarı işaretlerinin bulunmaması	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	İşveren	Elektrik panolarının kapalı tutulması sağlanmıştır. uygun uyarı levhaları yapıştırılmıştır ve yetkisel kişilerin müdahalesi önlenmiştir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020

Mustafa 
Okul Müdürü

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu			Kontrol Tedbirleri				
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK0000019	4	Derslik	Prizler	Karınlg ve yerinden çıkmg prizler, dađınlık haldeki kablolar	Düym, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren, YHS personeli	Bodum katteki prizler onarılmıştır. Diğer katlardaki bütün prizler ipal edilmiştir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/06/2020
755692BRK0000020	2	Derslik	Dolap	Dolapların devrilmesi ve çerçevelerin düşmesi	Düym, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzun Kayı)	4			6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	11/01/2017

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK0000021	3	Kantin-Kafeteriya	İlk Yardım Dolabı	İlk yardım dolabının olmaması erişiminin kolay yerde olmaması ve yeterli malzeme bulundurulmaması	Acil Müdahale Güçlüğü	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Her gün)	3. Orta (Half Yaratılma)	15	İşveren, Yetkili Firma	İlk yardım dolabı vardır, içerisinde yeterli malzeme bulunmaktadır.	İlkyardım Yönetmeliği	09/03/2020
755692BRK0000022	2	Acil Çıkışlar	Merdiven	Merdiven korkuluklarının düşük olması	Kayma, Oluş, Takilip Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren ve İşveren vekili	Merdiven duvarlarının üzerine korkuluk demirleri yapılmıştır	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/06/2023

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu					Kontrol Tedbirleri		
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
755692BRK0000023	2	Koridor	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Yangın alarm sisteminin arzalı olması	Maddi Kayıp, Ölüm, Yangın, Yanık, Yaşama	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren ve İşveren vekili	Yangın alarm sisteminin arzasının yenilenmesi	İşverende Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	27/03/2019
755692BRK0000024	1	Kazalar/Hasta İhbar	Pandemi	coronavirus (covid-19) yayılması	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Kaybı, Ölüm	4. Yüksek (Aydı Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren, İşveren vekili	Kurum binası günlük hijyen uygulamasının yanında haftalık periyotlara genel dezenfektasyon uygulamasının yapılması (Pandemi geçinceye kadar gerekli önlemlerin alınması)	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	29/04/2021

Mustafa DOĞRUM
Okul Müdürü

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

MALATYA

BATTALGAZİ

Türkiyem Ortaokulu

ŞEŞİ:

IRUM ADI:

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu					Kontrol Tedbirleri		
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
5662BRK0000025	1	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	coronavirüs (covid-19) yayılması	Enfeksiyon riski, İş Sürekliliğinde Aksamalar, Motivasyon Eksikliği, Konsantrasyon Eksikliği, Ruhsal Gerilim, Stres	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren, İşveren vekili	Çalışanların kişisel hijyene, sosyal mesafeyi korumaya özen göstermesi ve ilgili KKD kullanımına dikkat etmesi (Pandemi geçirinceye kadar gerekli önlemlerin alınması)	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	25/04/2021
5662BRK0000026	1	Personel	İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması	Tehlikenin farkında olmama bilimsiz hareketler bulurma	İş gücü Kaybı, Maddi Kayıp, Meslek hastalığı, Ölüm, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Hafızada bir, Her gün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	İşveren	Çalışanların temel İSG eğitiminin olması	Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik	20/10/2020

Mustafa COŞKUN
Okul Müdürü

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

MALATYA

BATTALGAZİ

Türkiyem Ortaokulu

İSİM:

İSİM:

İSİM:

Bar kod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu					Kontrol Tedbirleri		
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
55692BRK0000027	1	Personel	Eğitim ve bilgilendirme kayıtları	İlk yardım müdahale güçlüğü	İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Para Cezası	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren	Yeteri kadar çalışanın ilk yardım eğitiminin olması	İlk yardım Yönetmeliği	20/10/2020
55692BRK0000028	1	Personel	Eğitim ve bilgilendirme kayıtları	Enfeksiyon riski	İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Para Cezası	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren	Temizlik çalışmalarının hijyen eğitiminin olması	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	20/10/2020

Mustafa ÇEKİRKİN
Okul Müdürü

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

MALATYA

BATTALGAZİ

Türkiyem Ortaokulu

ESİ:

RUM ADI:

Bar kod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			Termin Süresi
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	
5692BRK0000029	1	Personel	Eğitim ve bilgilendirme kayıtları	Yangına müdahale güçlüğü	İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Para Cezası	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren	Yeteri kadar çalışanın yangın ve kurtarma eğitiminin olması	Binaların Yangından Konumması Hakkında Yönetmelik	20/10/2020
5692BRK0000030	1	Batıçe	Araç Giriş-Çıkışları	Trafik kazası	Çarpışma, Ezilme, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yelki siz Kişi Girmesi	5. Çok Yüksek (Hattada bir, Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	İşveren	Okul bahçesine araçların alınmaması	İşyeri Bina Ve Etkinliklerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	20/10/2020

Mustafa ÇOKKUN
Okul Müdürü

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

MALATYA

BATTALGAZİ

Türkiyem Ortaokulu

ESI:

RUM ADI:

Bar kod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri		
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat
:5692BRK0000031	1	Genel	Bakım Onarım	Cisim düşmesi	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Dışına riskli olan kiremit, tuğla, sıva parçaları, abajur, dolap üstü cisimleri, pano, kapa., vb cisimlerin sabitlenmesi düzenli olarak kontrol edilmesi ve periyodik bakımının yapılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	20/10/2020
:5692BRK0000032	1	Elektrik odası	Elektrik Tesisatı	Elektrik çarpması	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Elektrik tesisatının düzenli olarak kontrol edilmesi ve periyodik bakımının yapılması	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	20/10/2020

Mustafa ÇETKİN
Okul Müdürü

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İ: MALATYA

ÇEŞİ: BATTALGAZI

URUM ADI: Türkiyem Ortaokulu

Barkod No	Revizyon No	Kontori Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risik Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
55692BRK0000033	1	Elektrik odası	Topraklama	Elektrik çarpması	Elektrik çarpması, Maddi Kayıp, Ölüm, Yangın, Yanık, Ya talanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Elektrik topraklama tesisatının düzenli olarak kontrol edilmesi ve periyodik bakımının yapılması	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	20/10/2020
55692BRK0000034	1	Bahçe	Araç Giriş-Çıkışları	Trafik kazası	Çarpışma, Ezilme, Maddi Kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yetki Sız Kişi Girmesi	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	20	İşveren	Spor araç gereçleri, direkler, bayrak direkleri, vb cisimlerin sabitlenmesi düzenli olarak kontrol edilmesi ve periyodik bakımının yapılması	İşyeri Bina Ve Ekiplerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	20/10/2020

Mustafa Çelebi
Okul Müdürü

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

MALATYA
BATTALGAZI
Türkiyem Ortaokulu

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
55692BRK0000035	1	Derslik	Tertip-Düzen	Dikkat dağınıklığı oluşurma	Ezilme,Düşme,İş gücü Kaybı,Kayma,Ölke,Takılma Düşme,Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir-Hergün)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	20	İşveren	Okul ve derslik ortamının düzenli ve tertipli olması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	20/10/2020
55692BRK0000036	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Sentislerde Covid-19 ve benzeri hastalıkların yayılması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren,servis çalışanları	Öğrenciler,veliler ve servis çalışanlarının,servis içerisinde maske takmaları,oturma düzeninde fiziki mesafeye dikkat etmeleri,yüksek sesle konuşmamları,yiyecek içecekleri Klimala kullanılmaması ve her taşımadan sonra araç içi ve kapı kolları dezenfekte edilerek havalandırılması	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	20/10/2020

Mustafa Çoşkun
Okul Müdürü

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

MALATYA

BATTALGAZI

Türkiyem Ortaokulu

İSİ:

UİM ADI:

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
5692BRK0000037	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Kantinde,yemekhanede,çay ocağında (Covid-19)vb Pandemilerin yayılması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Kantinde,yemekhanede,çay ocağında (Covid-19)vb pandemilerin yayılmasını önlemek için sosyal mesafe,işe göre KKD kullanma,oturma düzeni,havalandırma genel hijyen,paraya teması ortadan kaldırmak,ilgili yerleri el dezenfektanı koymak, bu tedbirlerle alakalı ilgili alanlara afiş ve talimatlar asılması	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	20/10/2020
5692BRK0000038	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Lavabolar, tirabzanlar,kapı kolları,masalar,sıralar,kiyiyeler, siniflar,koridorlar vb alanlarda 1/100 oranında seyreltilmiş NaOCl (Sodyum hipoklorit) çamaşır suyu ile gerekli KKD kullanılan çalışan tarafından gerekli periyotlarla dezenfektasyon çalışmasının yapılması.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren	Lavabolar, 1/10 oranında, tirabzanlar,kapı kolları,masalar,sıralar,kiyiyeler, siniflar,koridorlar vb alanlarda 1/100 oranında seyreltilmiş NaOCl (Sodyum hipoklorit) çamaşır suyu ile gerekli KKD kullanılan çalışan tarafından gerekli periyotlarla dezenfektasyon çalışmasının yapılması.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	20/10/2020

Mustafa Akdoğan
Okul Müdürü

